

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://piab.nt-rt.ru/> || pbi@nt-rt.ru

Специальные цилиндры




Имеются цилиндры для таких задач, как подача бокового давления, с функциями датчиков или без них.

4 ВАРИАНТЫ



ADZ Адаптер цилиндра короткого хода

4 ВАРИАНТЫ



AVI Адаптер вакуумной присоски

7 ВАРИАНТЫ



DPL Прижимные пластины

4 ВАРИАНТЫ



GAZ Монтажные рычаги цилиндра

ADZ 14-12 Адаптер цилиндра

Измерение DWG

Высота
18 mm
Высота
6 mm
Длина
25 mm
Длина
22 mm
Резьба
M12 x 1 in
Резьба
M3 in
Ширина
18 mm
Ширина
6 mm

AVI 5I-8-3 Адаптер вакуумной присоски

Измерение DWG

Высота
12 mm
Длина
10 mm
Длина
12 mm
Резьба
M5 in
Резьба
M3 x .5 in
Ширина
10 mm

DPL 12-3 Нажимная пластина

Измерение DWG

Диаметр
12 mm
Высота
12 mm
Длина
9 mm
Резьба
M3 in
Ширина
12 mm

GAZ 12-10-90 несущий рычаг цилиндра

Измерение DWG

Диаметр
10 mm
Высота
15 mm
Длина
15 mm
Длина
25 mm
Длина
90 mm
Длина
22 mm
Резьба
M3 in
Ширина
25 mm
Ширина
90 mm
Ширина
22 mm

5 ВАРИАНТЫ  ISC Indexing Guided Cylinders	7 ВАРИАНТЫ  KNZ Цилиндры с возможность установки	4 ВАРИАНТЫ  KZG-ECDQMB32 Компактные цилиндры	4 ВАРИАНТЫ  RC S Rotary Cylinders
ISC 8-10 Indexing Cylinder Измерение DWG Длина 10 mm Длина 49 mm Длина 56 mm Длина 28 mm Длина 25 mm Резьба 2 in Резьба 4 in	KNZ 12-10D-A Цилиндр с возможностью оснащения датчиком Измерение DWG Высота 10 mm Высота 31,5 mm Длина 22 mm Длина 10 mm Длина 31,5 mm Резьба M3x0.5 in Резьба M5 in Ширина 22 mm	KZG-ECDQMB32-10 Компактный цилиндр, направляемый Измерение DWG Высота 45 mm Длина 60 mm Ширина 45 mm	RC 10-S Rotary Cylinder Измерение DWG Диаметр 32 mm Длина 110 mm Длина 50 mm Длина 47 mm Длина 60 mm Длина 27 mm Резьба M5 in

2 ВАРИАНТЫ  RRK Твердотельные датчики	4 ВАРИАНТЫ  SA Адаптеры вакуумных присосок	10 ВАРИАНТЫ  SZD Цилиндры с возможность установки
RRK-DFSHP Твердотельный датчик PNP Электрические данные Потребление электроэнергии 3 mA Индикатор Green LED Мин. напряжение подачи 5 - 30 VDC Падение напряжения, макс. 0,5 VDC EOAT (Рабочие органы роботов) Ток, утечка 0,01 mA Ток переключения 200 mA Частота переключения	SA-AG3/8-G1/8-M8-12 Адаптер присоски Измерение DWG Длина 42 mm Длина 12 mm Резьба M8 in Резьба G1/8 in Резьба G3/8 in Ширина 25 mm	SZD 12-10A Цилиндр с зажимами, может оснащаться датчиком Измерение DWG Диаметр 10 mm Высота 35 mm Высота 10 mm Длина 55 mm Длина 81 mm Длина 35 mm Длина 10 mm Резьба

1000 Hz Скорость переключения 6 W		M5 in Ширина 10 mm Ширина 81 mm
---	--	---

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06	Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16	Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13	Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31		

<https://piab.nt-rt.ru/> || pbi@nt-rt.ru